

種川の現状

平成24年11月11日





水門付近のへドロは市が撤去







9月の種川再生作業を行った場所



平成25年4月以降の種川再生作業箇所の一つ







石の上にヘドロが堆積



観察護岸より下流部



觀察護岸









種川は鮭が自然ふ化するための人工河川です。

(江戸時代、世界で初めて鮭の自然ふ化に成功した種川)

しかし現状は、ヘドロが堆積し、産卵できるジャリ場が少ない。

鮭が遡上し、自然ふ化しやすい河川づくりが急務です。

